


## LM3D INSTALLATIONSANVISNING (3 STEG):



**1**

### INKOPPLINGSSCHEMA:



### ANSLUTNINGSPPLITT FÖR GIVARE:

M.....SKÄRM.  
- S.....- Signal..GUL.  
+ S.....+ Signal..GRÖN.  
- V.....- Vdc...SVART.  
+ V.....+ Vdc...RÖD.


### ANSLUTNINGSPPLITT FRÅN ALARM:

NA.....NO= Slutande funktion.  
C.....C= Gemensam.  
NC.....NC= Brytande funktion

Relätes brytförmåga:  
250V DC / 3A

**2**

### TANGENTER OCH FIGURER:



**Notera:** Displayen släcks 5 minuter efter utförd operation. Genom att trycka på någon av tangenterna så aktiveras displayen igen.

### PROGRAMMERINGS TANGENT "P"

Med denna tangent går man in i dom olika menyerna för att kontrollera eller ändra. Efter en ändring i menyn läses det in genom att trycka på tangenten "P" och sparas i en EEPROM (i icke-flyktiga minnen så att data finns lagrad efter ett spänningsbortfall).

### AVSLUTA TANGENTEN "S"

Tillåter att lämna eller hoppa över menyer utan att spara data. Under mätning i arbetsläge, genom att hålla tangent "S" nedtryckt möjliggörs det att läsa av den verkliga vikten utan kompensering för balanskedja.

### NED TANGENTEN "▼"

Denna tangent används för att minska värdet i varje meny. Den har två hastigheter, stegar ett i taget, eller genom att hålla den helt nedtryckt så stegas tjugotal i taget.

### UPP TANGENTEN "▲"

Denna tangent används för att öka värdet i varje meny. Den har två hastigheter, stegar ett i taget, eller genom att hålla den helt nedtryckt så stegas tjugotal i taget.

## PROGRAMMERINSANVISNING FÖR LM3D (8 STEG):



Tryck in tangenten "P" 3 i sekunder för att komma in i programmeringsläge.

### 1 VÄLJ ÖVERLAST GIVARE:

Välj typ av överlast givare:

LMC - CCP - VR - BEAM - CAB

### 2 NOLL KALIBRERING: "TARE"

Gör nollställningen med tom korg genom att trycka på "YES". Det är rekommenderat att hoppa på korgen för att undvika att korgen inte har "hängt" sig i gejderna.

Efter att tryckt på tangenten "P" börjar displayen att blinca i 15 sekunder så att teknikern hinner att lämna korgtaket under tiden.

### 3 KONFIGURATION AV GIVARE:

Beroende av valets för dess utförande, **automatiskt** eller **manuellt** med en känd last:

**\*\* LMC (Automatisk):** LMC givare för linor.

DIAMETER: Lindiameterns mått i millimeter, från **6,0 till 16,0mm**.

**\*\* VR (Automatisk):** Individuella givare för linor (**WR**).

DIAMETER (dv): Lindiameters mått i millimeter, från **8 till 16 eller 20 mm**.

ENHETER (nv): Antal WR-givare som monterats på linor, från **1 till 8st** (varje lina måste ha en givare monterad).

**\*\* BEAM:** (Känd last i kilo).

**\*\* CCP:** (Känd last i kilo): givare på bom.

LAST: En känd vikt i kilo måste användas för denna typ av givare. Placerar en last, använd minst halv last av märklast, i korgen. Sätt värdet med hjälp av tangenterna i kilo.

**\*\* CAB (Automatisk):** Cab 800 givare.

ENHET: Antal enheter som monterats måste anges **(4-6-8)**.

Summan av givare och attrappar räknas.

### 4 ANTAL PERSONER:

Välj max antal personer i korg, från **2 till 30**. Alarm värdena sätts till ett förvalt värdet.

Alarm 1 sätts till 9999, värdena kan ändras manuellt som visas under punkt **6**.

### 5 TYP AV HISS:

Välj vilken typ av upphängning. Direktdriven **1:1**, eller blockade **2:1** eller **4:1**.

### 6 ALARM VÄRDEN:

Den elektroniska kontrollenheten har tre olika alarm:

Alarm 3 ("AL 3"): Är vald till överlast (110%).

Alarm 2 ("AL 2"): Kan väljas till fullsatt (80%).

Alarm 1 ("AL 1"): Kan väljas till last i korg.

### 7 KOMPENSERING MED BALANSKJEDJA: "CHAI"

Om hissen är utrustad med balanskedja måste man välja "YES".

"NO" väljs utan balanskedja.

**NOTERA:** Med balanskedja måste man försäkra sig om att bortkopplingssignalen är ansluten enligt punkt 3 i installationsanvisningen.

Sluten kontakt vid dörrstängning och bruten vid öppen dörr.

**NOTERA:** Aktivera med en spänning från 24 till 230V AC/DC under hela hissens färd.

**NOTERA:** Utan avbrott.

### 8 INDIKERING I KORG: "INDI"

"NO": Ingen indikering installerad i korgen,

"PROG": MICELECT progressiva modeller (MP eller LPM).

"BASI": MICELECT bas modell ML eller någon annan modell med ljud och ljus indikering.

### FELKODER:

ERR1: Ingen data sparad.

ERR2: Överlast.

ERR3: Låg matningsspänning.

ERR4: Negativt värde från last.

ERR5: Känd last hög/låg.

### SOLUCIONES:

ERR1: Gör en ny programmering.

ERR2: Lasten över > 9999kg.

ERR3: Kontrollera matningsspänningen.

ERR4: Korgen har "hängt" sig / Felaktig signal från givarna.

ERR5: Se punkt 3. Användning av känd last.

MICELECT S.L. C/OTOÑO, 23 Parque Industrial "Las Monjas" 28850 Torrejón de Ardoz MADRID (SPAIN)

Tel: +34 91 660 03 47 Fax: +34 91 660 04 73 e-mail: [micelect@micelect.com](mailto:micelect@micelect.com) Internet: <http://www.micelect.com>

